

NO	種類	品名	規格	数量	単位	品名+規格	数量+単位
1	ウォッシャーディスインフェクター点検	本体洗剤ホース 12m交換	503645300	1 式		本体洗剤ホース 12m交換/503645300	1式
2	ウォッシャーディスインフェクター点検	Hose dosing pump Tygon交換	6027521101	2 セット		Hose dosing pump Tygon交換/6027521101	2セット
3	ウォッシャーディスインフェクター点検	Hose dosing pump Versilon交換	6027521105	2 セット		Hose dosing pump Versilon交換/6027521105	2セット
4	ウォッシャーディスインフェクター点検	ベアリングリング交換	503383500	12 個		ベアリングリング交換/503383500	12個
5	ウォッシャーディスインフェクター点検	スプレーイング用ベアリング交換	503383401	12 個		スプレーイング用ベアリング交換/50338340112個	
6	ウォッシャーディスインフェクター点検	庫内灯交換	6002380601	2 個		庫内灯交換/6002380601	2個
7	ウォッシャーディスインフェクター点検	逆止弁交換	501336700	2 個		逆止弁交換/501336700	2個
8	ウォッシャーディスインフェクター点検	整備点検作業費(2台分、平日対応)		1 式		整備点検作業費(2台分、平日対応)/	1式
9	ウォッシャーディスインフェクター点検	出張諸経費		1 式		出張諸経費/	1式
10	ウォッシャーディスインフェクター点検	消耗雑材料		1 式		消耗雑材料/	1式
11	ウォッシャーディスインフェクター点検	温度センサー調整費		1 式		温度センサー調整費/	1式
12	乾燥機RL 点検	ドアパッキン交換	T4-12442	4 個		ドアパッキン交換/T4-12442	4個
13	乾燥機RL 点検	ドアパッキンセンター交換	4-101949	4 個		ドアパッキンセンター交換/4-101949	4個
14	乾燥機RL 点検	保護テープ(ドア下側)交換	RL-500 T0.5	4 個		保護テープ(ドア下側)交換/RL-500 T0.5	4個
15	乾燥機RL 点検	保護テープ(ドア上側)交換	RL-500 T0.25	4 個		保護テープ(ドア上側)交換/RL-500 T0.25	4個
16	乾燥機RL 点検	シリコンシート(2)交換	RL-500 T1.5硬	8 個		シリコンシート(2)交換/RL-500 T1.5硬度50	8個
17	乾燥機RL 点検	シリコンシート(1)交換	RL-500 T1.5硬	4 個		シリコンシート(1)交換/RL-500 T1.5硬度50	4個
18	乾燥機RL 点検	点検料金		2 台		点検料金/	2台
19	乾燥機RL 点検	諸経費		1 式		諸経費/	1式
20	洗浄機RA点検	揺動スペーサー本体用交換	RA-160EUW	2 個		揺動スペーサー本体用交換/RA-160EUW	2個
21	洗浄機RA点検	揺動スペーサー(T1.0)交換	RA-160EUW	10 個		揺動スペーサー(T1.0)交換/RA-160EUW	10個
22	洗浄機RA点検	ノズル揺動軸交換	RA-160EUW	6 個		ノズル揺動軸交換/RA-160EUW	6個
23	洗浄機RA点検	フロートスイッチ(排水用)交換	SH10	1 個		フロートスイッチ(排水用)交換/SH10	1個
24	洗浄機RA点検	スチームトラップ交換	BPT-13SXO	1 個		スチームトラップ交換/BPT-13SXO	1個
25	洗浄機RA点検	スチームトラップ交換	W1-1.5M 15A	1 個		スチームトラップ交換/W1-1.5M 15A	1個
26	洗浄機RA点検	リフト逆止弁交換	15A×11K	1 個		リフト逆止弁交換/15A×11K	1個
27	洗浄機RA点検	リフト逆止弁交換	10A×10K	1 個		リフト逆止弁交換/10A×10K	1個
28	洗浄機RA点検	総合点検		1 式		総合点検/	1式
29	洗浄機RA点検	洗浄評価キット交換	WS-S	1 個		洗浄評価キット交換/WS-S	1個
30	洗浄機RA点検	諸経費		1 式		諸経費/	1式